



PORTAL 156

Detalhes da Solicitação - Protocolo 1564229282026

Data de criação: 23/07/2026

Dados Gerais

Protocolo: 1564229282026

Assunto: MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Status: Nova

Descrição:

Avisei a vereadora Fernanda Garcia. Cujo no dia seguinte. A equipe do Saae veio averiguar com mais atenção. E coincidência no horário q a equipe passou eu estava presente no local de passagem. A equipe trocou o reparo danificado que engata o hidrômetro mas deixou sem o novo instalado. A denúncia em si. Seria com relação a falta de responsabilidade da empresa que reformou o local no ano passado, com um investimento de R\$:274 mil. Em três espaços públicos aqui. Incluindo a reforma desse bebedouro. Pois nós moradores na época, cansamos de pedir para os técnicos fiscais da prefeitura que vinham averiguar como estava a obra. A negligência de um pedido de um gradil anti furto para o cavalete de água. Pra evitar esses transtornos. E o mesmo fizeram o acabamento muito mau feito e ligaram a água ao bebedouro as coxas, de Qualquer jeito , sem acabamento profissional por parte da empresa construtora.E fomos respondidos na época q a obra não tinha caixa R\$ disponível para tal investimento nesse item de proteção. A construtora q recebeu a licitação para a obra foi essa.Deixo aqui registrado tamanha negligência e. Falta de interesse e implantar um simples item q deveria ser instalado num local de área pública, cujo o custo foi alto suficiente para incluir também, mas devido alguns furtos que ocorreram na obra na época acabou q perderam o interesse. E o local foi reinaugurado dessa forma. Enfim atualmente, devido a falta desse gradil de ferro chumbado de proteção anti furto Tá aí o resultado da falta de segurança , e negligência com local público. Diga se de passagem pago com nossos impostos. Bebedouro sem água. Que prejudica os trabalhadores que se instalam na feira. E também os frequentadores TB. Local do furto do hidrômetro. Rua Benedita Conceição Gomes Perbeline nº314 . Jd. Guaíba II. Solicitação: Reparo acabamento da caixa de água e implantação de um novo hidrômetro, religação e instalação de um gradil reforçado para evitar esses tipos de vandalismo , pois não merecemos isso.Obs. Nos postes de iluminação pública, nem estava incluso o gradil. Para proteger os relógios de energia e a fiação elétrica. Se não fosse nós ter alertado sobre isso também , eles não teriam colocado o gradil. Nos postes.

Endereço

Rua Benedita Conceição Gomes Perbelini, 465. 18077-110 - Jardim Guaíba.

Resolução

Data de fechamento: Não concluída

Resolução:

Sem resolução até o momento

Responsável: SERPO-DMIP/Manutenção

Canais de Consulta:

Site: <https://atendimento156.sorocaba.sp.gov.br>

Telefone: 156

Casa do Cidadão

Portal 156
Municipal de Sorocaba